



EINBAUSITUATION : REPARATUR-BLECH

Reparatur-Blech spielfrei an Halfebock anlegen (z. B. mit Schraubverbindung anpressen) und ringsum anschweißen

2001		Täg		Name		Abmaß		Dauerhaftigkeit		DIN ISO 1902		Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe		nach DIN ISO 2768-mS und DIN 8570-AF		Bauh. / Herstell. / Prüf. / Zeichn. / Fert. / Anm.		Änderung		Tafel-Nr.			
22/08		KREINER		A 3		E		E		V		V		V		V		V		V		V	
2001		Täg		Name		Abmaß		Dauerhaftigkeit		DIN ISO 1902		Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe		nach DIN ISO 2768-mS und DIN 8570-AF		Bauh. / Herstell. / Prüf. / Zeichn. / Fert. / Anm.		Änderung		Tafel-Nr.			
22/08		KREINER		A 3		E		E		V		V		V		V		V		V		V	

STÄHL-HALTEBOCK, INTRAXX
REPARATUR - BLECH
LENKERLAGERUNG

Zeichn. Nr.: 1 183 0844 00

12.08.2008